

Ford Fusion 2018 S – Звіт огляду

Загальна інформація

Модель: Ford Fusion

Рік випуску: 2018

Комплектація: S

Пробіг: 34 700 миль (~55 900 км)

Історія: Чиста, без ДТП та криміналу

Попереднє використання: ймовірно, державний автопарк (VA Medical Center, Каліфорнія)

Лакофарбове покриття

Загалом товщина фарби в нормі (100–200 мкм)

Без ознак шпаклювання

Проєми дверей і стійки у нормі

Колеса

Задні: 2017 (оригінальні)

Передні: нові, 2025 року

Ймовірний ремонт передньої частини

Підкапотний простір

Надто чисто для пробігу → ймовірна мийка або заміна деталей

Стакани та болти відгвинчені, деякі деталі нові

Професійний ремонт у дилера після переднього удару

Встановлена рація (отвір для антени)

Кліпси цілі, ремонт без «гаражного колхозу»

Салон

Салон свіжий, відповідає пробігу

Ремені та подушки безпеки цілі, не спрацьовували

Потолок та оббивка у нормі

Торпеда має сліди хімічного або механічного впливу

Всі кнопки та керування працюють

Скло

Всі вікна оригінальні

Однакові маркування на всіх скляних елементах

Плюси

- ✔ Чиста історія, без ДТП
- ✔ Подушки безпеки цілі
- ✔ Салон доглянутий
- ✔ Кузов рівний, геометрія без порушень
- ✔ Всі скляні елементи заводські

Мінуси / Питання

- ⚠ Передні колеса замінені, можлива передня частина ремонтувалася
- ⚠ Підкапотний простір з ознаками ремонту
- ⚠ Сліди хімії або впливу на торпеді
- ⚠ Верхня частина двигуна занадто чиста для пробігу

Висновок

Автомобіль відповідає пробігу та виглядає доглянутим. Є ознаки ремонту передньої частини та підкапотного простору. Ремонт виконаний акуратно, ймовірно дилером, без шкоди для безпеки.